

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 1 av 4

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013
Utgave : 2

Enhet: Institutt for offentlig rett

Dato: 06.03.2014

Verneområde: JUS

Kartleggingssted: Institutt for offentlig retts lokaler i Domus Bibliotheca, Domus Nova og St Olavs gate 23

Leder: Øyvind Henden (kontorsjef)

Verneombud: Elisabeth Wenger-Hagene

Formøte: Kontorsjef inviterte Eiendomsavdelingen og HMS-koordinator ved JUS Kari Hegerstrøm til å delta på formøte/befaring/ettermøte. Hegerstrøm takket nei av kapasitetsgrunner. Eiendomsavdelingen besvarte ikke de to henvendelsene de fikk. Kontorsjef og verneombud gjennomførte formøte 19.2.

Eventuell oppfølging fra forrige vernerunde: Ingen spesielle punkter.

Fokus for vernerunden: Brannvern

Befaring og tiltaksplan:

Kontorsjef informerte 19/2 de ansatte om vernerunden og oppfordret til å gi tilbakemeldinger. Det var lite respons på henvendelsen. Kun 1 ansatt leverte utfylt skjema, og ytterligere en ansatt var tilstede på sitt kontor og ga en forberedt, systematisk tilbakemelding. De som var tilstede på kontorene under vernerunden responderte i all hovedsak høflig og interessert på spørsmål fra kontorsjef og verneombud.

Befaring ble gjennomført 6.3.2014 fra kl 10 til kl 16 av kontorsjef og verneombud.

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
Brannvern, slukking, rømming	Bedre rutiner for systematisk informasjon bør innføres	1/1-15	IOR	
	Brannslangen på høyre fløy i 3. etasje i St Olavs gate 23 er i for liten grad fritt tilgjengelig. Det må sikres enklere tilgang ved å flytte papircontainere.	Straks	IOR	OK
	Gangene i St Olavs gate er generelt trange. Det må være kontinuerlig fokus på å unngå at de blir enda trangere på grunn av hyller, god o.l. i gangene		IOR	

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 2 av 4

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013
Utgave : 2

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	En rekke kontorer trenger timere til vannkokere etc, IOR kjøper inn dette	01.07.2014	IOR	
	En del kontorer trenger opprydding i skjøteledninger, IOR besørger dette	1/7-14	IOR	
	Kokeplater i Hjørnerommet i 2. etasje i DB bør kobles ut	1/7-14	EA	
	IORs kjøkkenlokaler trenger generelt flere fastmonterte kontakter med timer, IOR vil ta initiativ til installering	1/1-15	IOR	
	IT-kontorene i DB og DN bør få strømuttak tilpasset som er bedre tilpasset behov	1/1-15	IOR	
	Lageret i 3. etasje i DB bør ommøbleres noe for å øke brannsikkerheten (mer luft rundt varmeovner)	1/7-17	IOR	
Ergonomi, arbeidsstilling, løft	Enkelte ansatte ønsker hevsenkpult eller nye stoler, IOR kjøper inn dette	01.07.2014	IOR	
Førstehjelpsutstyr, verneutstyr	Nytt førstehjelpsutstyr skal kjøpes inn og utplasseres i alle etasjer på egnede steder (garderober, toalett, respsjon, fellesrom)	01.07.2014	IOR	
Kjemikalier, stoffkartotek	Ingen spesielle utfordringer	Dato		
Biologiske faktorer og GMO	Ingen spesielle utfordringer	Dato		
Strålekilder	Ingen spesielle utfordringer	Dato		
Lokaler, pauserom, lager, toalett	<u>Det er ikke egne ansattoalett i 6. etasje i DN. De ansatte er henvist til å bruke studettoalettene. Disse har et kraftig utbedringsbehov – bl a løsner dametoalettet stadig fra gulvet, og det oppstår mindre vannlekkasjer. IOR håper at</u>	Dato	EA	

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 3 av 4

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013
Utgave : 2

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	<u>EA kan prioritere dette.</u>			
Luft og temperatur	<u>Septikluktpoblemer I DN kommer og går</u>	Dato	<u>EA</u>	
	<u>En ansatt i St Olavs gate 23 melder om problemer med ubehagelig lukt og eksosinntrengning fra Pilestredet til 3. etasje. Foreløpig antas dette å være enkeltstående tilfeller. IOR overvåker situasjonen og melder inn dersom det viser seg å være et systematisk problem.</u>		<u>IOR</u>	
	<u>Temperaturreguleringen I DN har store svakheter, særlig I 5. etasje</u>		<u>EA</u>	
	<u>Ventilasjonsanlegget i DB er underdimensjonert. Enkelte ansatte plages av dårlig luftsirkulasjon. Det er ingen utsikter til forbedring på dette punktet.</u>		-	
Lysforhold	Det er enkelte defekte perisnenner i DB, IOR har meldt inn lsite til EA	01.07.2014	<u>EA</u>	
Renhold, orden, støv	Det er fortsatt behov for ekstra renhold I DB på grunn av stor støvsirkulasjon etter fasaderehabiliteringen. Dette håndteres løpende av renhold i samråd med kontorsjef.	Dato	<u>IOR og EA</u>	
	En ansatt foreslo innføring av systematisk rengjøring av telefoner og tastaturer. Det finnes firmaer som tilbyr slike tjenester. IOR vil undersøke muligheter for å rekvirere slike tjenester	1/1-15	<u>IOR</u>	
Støy	Enkelte kontorer i DB har utfordringer med støy fra lufteanleggsmotor (3.etasje) eller elektrisk anlegg (Mezzaninen). Det er ingen utsikter til å kunne forbedre dette; kontorsjef søker å fordele disse kontorene	Dato	<u>IOR</u>	

Sjekkliste og tiltaksplan for vernerunde

Saks- og dokumentnr. i ePhorte:
2012/11454-64

Side : 4 av 4

Utarbeidet av :
HMS-stab, OPA

Dato : 01.10.2013
Utgave : 2

Sjekkliste	Kommentarer / tiltak	Tidsfrist	Ansvarlig	Status
	til personer som er lite støysensitive			
Tilgjengelighet funksjonshemmede	Handicaptalett I 2. etasje i DB har behov for oppgradering, dette ble meldt inn til EA som innspill til 2014-budsjettet. Vi vet ikke om det blir prioritert.	Dato	<u>EA</u>	
Utstyr, maskiner, vedlikehold	Ingen spesielle utfordringer	Dato		
Avfall, farlig avfall	Ingen spesielle utfordringer	Dato		

Avslutningsmøte:

Kontorsjef og verneombud holdtr avslutningsmøte 10.4.2014 og ble enige om dette forslaget til tiltaksplan. Tiltaksplanen oversendes til EA for kommentarer, og til LAMU til orientering.