

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Domus Nova, St. Olavs gate 23, Domus Bibliotheca, Domus Media vestfløyen og østfløyen, Domus Academica.



Vernerunde 2013



Oppdatering på status medio oktober 2014

Innhold

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer.....	1
Innledning.....	1
Kort om funnene	2
Oppfølging av tiltak	3
Domus Nova	4
St. Olavs gate 23 – 2. etasje.....	15
UTVENDIG.....	15
SIDETRAPP PÅ HJØRNET	15
VENSTRE SIDE	15
HØYRE SIDE.....	16
Domus Biblioteca.....	18
Domus Media vestfløy.....	19
Domus Medias østfløy.....	20
Domus Academica	22

Tiltaksplan etter vernerunder i studentarealer

Innledning

Fokusområder for årets vernerunder er 1) brannvern og 2) inneklima og renhold.

Siden vernerunden nå foretas i eksamensperioden har vi sannsynligvis litt annet utgangspunkt for våre funn enn vi ville ha hatt på et annet tidspunkt:

- Arealene er generelt mer ryddige – bord og stoler på plass i de ulike rommene, stoler står ikke så fritt rundt om i korridorer.
- Ikke mange personlige eiendeler liggende rundt om – ryddet før eksamen.
- Bedre rengjort enn ellers? Tatt skikkelig før eksamen starter, og ikke helt den samme tilskitningen under eksamensavviklingen som ellers i året. Kantinen ble undersøkt før åpningstid, relativt rent og ryddig etter forrige dags bruk.

Vernerunder ble foretatt over flere dager med ulike deltakere:

Dato	Lokaler som ble undersøkt	Deltakere på befaringen
13/12-2013 kl. 8-11	Domus Nova	Sissel Aastorp, lokalt hovedverneombud, Ragnhild Myhr, driftstekniker EA sentrum og Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS. Stud.repr. var syk.
17/12-2013 kl. 9-13	St. Olavs gate 23, DB, DM Vest, DA	Gørill Arnesen, vara for lokalt hovedverneombud, Elsa Gabrielle Tandberg og Stein Erik Andreassen, EA sentrum, Alf-Erik Øritsland, JSU og Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS
23/12-2013 og 3/1-2014	Lesesaler DN, lesesaler DM øst	Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS
7/1-2014	Læringscenteret DN	Anne Gunn Berge Bekken, leder Læringscenteret, Kari Hegerstrøm, HMS-koordinator JUS

Det ble sendt ut utkast til tiltaksplan som inneholdt oversikt over alle lokalene som skulle kartlegges.

Kort om funnene

Det var et fåtall såkalt graverende forhold som krever strakstiltak. Det er enkelte steder behov for tidsbrytere eller nye stikkontakter. Disse er merket i rapporten med rød bakgrunn siden vi må følge opp dette raskest mulig.

I Domus Nova er det generelt behov for bedre skjerming av konvektorkassene så ikke rot og søppel faller / puttes ned i konvektorkassene (for der å samle støv – og mugg fra matavfall...). Som også nevnt i innledningen så er det sannsynligvis jevnt over mer ryddig og rent enn forventet ellers i semesteret.

I Domus Media øst ble det funnet flere vannkokere ifm lesesalene. Disse ble inndratt og levert på driftskontoret i underetasjen. Nå er det kantine i DM vest og da må studenter benytte seg av denne. Det er allerede informert ved oppslag om at vannkokere og annet elektrisk utstyr ikke skal benyttes.

Når det gjelder universell utforming og studiehverdagen for studenter med bl.a. rullestol er det utfordringer. Bl.a. i Domus Nova så er det allerede registrert flere steder at HC-toalettene mangler såkalt albuebryter for å få lett adgang til HC-toalett. Dette bør vurderes oppgradert alle steder. Dette er allerede tatt opp med EA ifm budsjettmøtet med EA sentralt. Her finnes det midler sentralt i EA for universell utforming som kan benyttes til selve albuebryteren. Imidlertid kan det være nødvendig at også dørblad må byttes for å få til slik løsning, som også inkluderer dørpumpe. Eksisterende dører kan være for lette? Det bør imidlertid gjennomgås og vurderes i hele DN for en samlet oversikt og enhetlig løsning for hele DN. Fakultetet vil sette opp en prioritert liste på dette.

I Domus Nova er det ikke spesielt trivelig å oppholde seg som student heller. Vegger og gulver er slitne og møkkete. Generelt er det behov for maling for å friske opp lokalene og gi en triveligere studiehverdag. Generelt innvendig vedlikehold har etterslep og nå bærer bygningen preg av det innvendig. Dette gjelder bl.a. kollokvierommene på mesaninen over kanten, men også flere seminarrom. Møbleringen i kollokvierommene og seminarrom, spesielt stoler, er også slitne. Dette bør fakultetet vurdere om skal oppgraderes i 2014. Evt kan pene, brukte møbler fra UiOs møbellager benyttes.

Oppgradering av de 2 hvilerommene vi har ved fakultetet (DN og DA) er allerede tatt opp med fakultetsledelsen. EA bør sørge for maling av lokalene. Det bør også vurderes en varmere belysning i disse rommene. Fakultetet har midler til å bytte ut møbleringen til noe som passer bedre til et hvilerom. Retningslinjer for bruk av rommene utarbeides av fakultetets læringsmiljøkontakt.

Oppfølging av tiltak

Rapporten er gjennomgått i møte 13. januar sammen med EA sentrum og vernelinjen.

Alle tiltakene skal ha en frist. EA drift skal innen utgangen av uke 3 komme med tilbakemelding på enkelttiltakene og evt også kommentarer til de tiltakene som er foreslått.

- Funn som knytter seg til timere og behov for å supplere og/eller reparere stikkontakter og taklamper gjennomgås av EA. Primær bør det ikke benyttes løse timere, men heller erstatte dette med fast installasjon med innebygd timer. Vurderes i hvert tilfelle. Bruk av skjøteledninger skal også vurderes der det er kommentert, evt i samarbeid med fakultetets IT-seksjon.
- Automatisk døråpner på samtlige HC-toaletter må vurderes. Primært bør vi ha det der hvor vi har studenter, og da primært i 1. etasje i DN hvor lesesal med tilrettelagte leseplasser er. Oversikt/prioritering lages av HMS-koordinator. Oversikt sendes områdeleder i EA sentrum. Midler søkes EA sentralt.
- Alle utfordringer med manglende rister på konvektorkassene i DN kan løses på ulike måter.
 - Man kan fjerne konvektorkassene i de mest utsatte arealene (studentarealer). Da får man bedre tilgang på ovnene for vedlikehold, bedre forhold for renhold, mindre mulighet til å lagre ting oppå og søppel blir ikke kastet nedi konvektorkassene. Det må da ses på hvilke reparasjonsbehov som melder seg hvis man fjerner konvektorkassene – maling av vegg, manglende gulvbelegg, større mulighet for at «alle» justerer på radiatorene (bytte ut regulatorer?) – *Ikke en ønsket løsning.*
 - Supplere med flere rister til konvektorkassene. – *Løsning som velges.*
- Innvendig vedlikehold i DN må ses under et og vil måtte ta lengre tid. Det lages en egen plan for disse arbeidene. *(Dette ble meldt EA sentralt i dialogmøte i 2014, men er ikke blitt prioritert for hverken 2014 eller 2015.)*

Ny status innhentet fra EA sentrum medio oktober 2014

- Det ble foretatt en statusoppdatering fra EA høsten 2014. EA og fakultetet må ha tettere dialog på dette med statusmeldinger.
- Det må nok også differensieres litt på fristene for utbedring. Nå er mye gitt lang tid istedenfor å gi enkelte tiltak kortere frist – foreta en prioritering.
- Flere ting i denne rapporten hører formelt ikke hjemme i en vernerunde, men skal løpende meldes og utbedres løpende. Rapporten og omfanget av vernerunden ble veldig stor. (Det var den for øvrig også forrige gang vernerunde ble gjennomført i sentrum...)
- Innvendig oppgradering av overflater i DN er nødvendig, men er ikke prioritert som prosjekt i EA for 2014 eller 2015. Vi ser det er dårlig fysisk læringsmiljø i hele DN med slitne overflater.
- Hvilerommet i DN bør bygges mer lydtett, ellers så må vi finne et annet rom som er bedre egnet som hvilerom. Det er veldig lytt fra omkringliggende kollokvierom og inn i hvilerommet.
- Fakultetet bekoster nye møbler (ikke seng) til hvilerommet i DN og DA i 2015. Fakultetet vil også sørge for reservasjonsrutiner for begge hvilerommene.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Domus Nova						
Kantine						
Timere mangler på 2 microbølgeovner som er til disposisjon for studentene.		X			1.2.2014	Microovnene er i ettertid fjernet.
Bord på mesaninen er vanskelig å holde rene, men disse er det allerede en prosess på å få byttet ut.			(X)			Dette må sjekkes opp, om det er noe endring i møbleringen.
Ødelagt lampe på vegg i arealet på vei inn i kantinen (mot kjøkkenet).		X			1.5.2014	Utbedret. OK.
Det må undersøkes om EA foretar sjekk av brannslukkere o.l. i kantinen – ingen etasjeansvarlig fra fakultetet for dette arealet.		X + SiO			1.5.2014	Dette må sjekkes med gårdeier.
Toaletter ved kantine IN15 og IN16 + IN12 (HC-toalett)						
På HC-toalettet (IN12) mangler det skilt på døren. Toalettet ligger i hovedtrappehuset hvilket ikke er en plassering sammen med de andre toalettene.		X			1.5.2014	Skilt satt opp. OK.
Elektronisk døråpner / albueknapp mangler.	X HMS	(X)			Må vurderes Ny frist 1.3.2015	Oversikt/prioritering lages av HMS-kordinator for hele DN.
Øvrige toaletter er OK.						
Bøttekott innenfor HC-toalett er ulåst.			X		1.2.2014	Utført.
Rømningsvei mellom kantine og heis (ved 1-U33, teknisk rom)						
OK.						Ok.
Bokskaprom – IN22						
Rommet er OK. Kan settes opp en oppslagstavle for å unngå alle oppslag som nå er klistret opp på dør og vegger.				X		Følges opp i neste vernerunde.
Rommet er feilskiltet på dør. Tegning er korrekt.	X HMS	(X)			1.3.2015	Tas med EA sentralt.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Kollokvierom IN42, IN43 og IN44						
Ingen direkte feil. Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler.	X				1.7.2014 Ny frist 31.12.14	Møbler leveres innen utgangen av 2014. Så godt som gjennomført.
Kunne med fordel vært malt på veggene for å gi et bedre inntrykk og bedre studiemiljø.	X HMS	X			1.1.2015	I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er ikke blitt prioritert i 2014. Må løftes opp i dialogmøter med ledelse EA
Det er i annen anledning tatt opp at her bør vinduene skrues igjen slik at man ikke så lett kommer inn fra yttersiden. Flere ganger observert at vinduer blir stående åpne (ikke tilfelle nå).		X			1.5.2014	Følges opp i neste vernerunde. Må ses i sammenheng med arbeid med ventilasjonsanlegget.
Kollokvierom IN51, 52, 53 og 54						
Ingen direkte feil. Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler. Noen stoler er nok fra kantina.	X				1.7.2014 Ny frist 31.12.14	Møbler leveres innen utgangen av 2014. Så godt som gjennomført.
Kunne med fordel vært malt på veggene for å gi et bedre inntrykk og bedre studiemiljø.	X HMS	X			1.1.2015	I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er ikke blitt prioritert i 2014. Må løftes opp i dialogmøter med ledelse EA
Taklampe i 54 har tape rundt armaturen?		X				Utført.
Hjørnerom/areal ved IN51						
Dør til rømningsvei/sluse må få annen låsemekaniske for nå kommer man inn i rømningsveien. I rømningsstrappen hensettes det stoler, de ble fjernet	(X)	X			1.5.2014 1.3.2015	HMS-kordinator tar dette med Vaktentralen. Gitt ny frist.
Det ble funnet stoler også hensatt rett utenfor inngangen til rømningsveien. Disse er ødelagte og må kastes.	(X)	X				Stoler fjernet. Følges opp jevnlig i brannvernrunder
Det står en del møbler i hjørnerommet, stoler, samt 2 bord og en skjenk. Er det et behov for disse som et pauseareal, eller blir dette kun en «rotesone»? Skjenken kan sikkert fjernes, har ingen funksjon.	(X)	X		X	1.2.2014	Stoler fjernet. Følges opp jevnlig i brannvernrunder.
Følge opp arealet i forhold til om det er inkludert i månedlige runder for etasjeansvarlige eller EA.	(X)	X			1.2.2014	Sjekkes jevnlig av EA sentrum i brannvernrunder.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

IN70 – Foreningskontor (Amnesty)						
Mangler timer til kaffekoker. Fjernet en ødelagt strømlledning som sto i stikkontakt.	X				1.2.2014	Følges opp i neste vernerunde.
IN71 Foreningskontor (ELSA)						
Mangler timer til kaffekoker.	X				1.2.2014	Følges opp i neste vernerunde.
Skinnpuster lagt oppå konvektorkassen slik at den har funksjon som sofa. Dette medfører at varmen ikke kommer korrekt ut i rommet.	(X)	X			1.5.2014	Driftsleder tar dette med foreningen. Følges opp i neste vernerunde.
Seminarrom IN72						
Reparasjon og maling av konvektorkassen Slik at den ser penere og renere ut. Generelt veldig slitent inntrykk av rommet.		X			1.5.2014	Driftsleder holder på med utbedringer.
Skaffe ny søppeldunk(er) og ikke en skittentøyskurv?			X		?	
Toalett ved Kursrom IN72						
Takplater stygge. Ellers rommet OK.		X			1.1.2015	I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Er under utbedring.
Stolene er slitte.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014.
Foreningskontor IN78 (hjørnerommet som benyttes av flere organisasjoner)						
Det må foretas en gjennomgang av behov for ytterligere stikkontakter. Det benyttes nå skjøteledning i skjøteledning. Dette må ordnes i slik at det passer med nåværende bruk av rommet. Det er bl.a. 3 PC-stasjoner på en vegg og der er det for lite strømuttak.		X			1.5.2014	Er utbedret. OK.
Korridor/trappehus IN69 (som nå skal være avlåst etter endring i rømningsveiene)						
Dør fra korridor og ut i trapperom IN69 må få kortleser og ikke kun vrider. Trappeløpet skal benyttes kun ved evakuering.		X				Skal være som det er pr i dag.
I korridoren mot ytterdør/rømningsdør er det et trinn – dette må merkes da det er stor fare for å snuble i dette trinnet på vei ut rømningsdøren.		X			1.5.2014	Ok.
Det ligger noen avkuttete strømkkanaler på gulvet– rester (søppel) etter rømningsveiprosjektet sommeren 2013. Må fjernes da de ligger i rømningsvei!		X				Utført.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		
Innvendig trappehus IN-etasje						
Elektriske sluttstykker på dørene SE10-IN-07 og SE10-IN-03 fungerer ikke skikkelig. Dørene åpner seg ikke som de skal.		X				Utført.
Kollokvierom 130, 132 og 137						
Slitne møbler, og mange ulike typer bord og stoler.	X				1.7.2014 Ny frist 31.12.14	Møbler leveres innen utgangen av 2014. Så godt som gjennomført.
Hvilerom 131						
Datastikk er ødelagt.		X				Datastikk fjernet. Ikke behov for dette.
Møbleringen må skiftes, det egner seg ikke med en seng og sengetøy – som ikke blir skiftet på. Sette inn stol og et lite bord, men ikke ytterligere møblering. Skal kun være et hvilerom, ikke kollokvierom.	X HMS				1.7.2014 1.3.2015	Innkjøp begynnelsen av 2015.
Vegger bør males for å skape litt mer trivsel.	X HMS	X			1.1.2015 ny frist 1.3.2015	Ifm oppussing. I løpet av 2014, senest 1.1.2015. Bør males innen møbler er på plass. Følges opp i dialogmøte med EA sentralt.
I annen anledning er det meldt inn at det er veldig lytt inn fra kollokvierommene. Kanskje noe lydisolering over himling er mulig?	X HMS	X			?	Må vurderes. Skjerming over himling er ikke tilstrekkelig tiltak fordi veggene er tynne. Må følges opp i dialogmøte med EA sentralt
Dame- og herretoiletter						
OK. «Dolukt», men ikke kloakkluft slik det er rapportert om andre steder.						Ingen feil og mangler.
HC-toiletet 134						
OK.						Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Bokskaprom 135 og 136						
Rommene i seg selv OK, men noe rot i et hjørne i 135.				X		
Bønnerom 127:						
OK.						Ok.
Generelt om 1. etasje						
Faktisk rombruk er ikke i overensstemmelse med tegninger. Nummerering av rom er korrekt på tegningene (dørskilt kan flyttes rundt), men det er satt opp mange seminarrom i 1. etasje, og det er ikke korrekt.127, 137, 136, 135, 132, 131 og 130 har feil betegnelse på tegninger.	X	(X)			1.3.2014 Ny frist 1.3.2015	HMS-kordinator tar dette opp med EA sentralt.
Lesesal 140						
Noen luker oppå konvektorkassene må få rister igjen slik at ikke søppel ikke kan komme ned i konvektorkassen.		X			1.5.2014	Ok.
Korridor fra lesesal 150/160						
Låseknapp knyttet til dør med kortleser SE10-01-02 er delvis ødelagt.		X			1.5.2014	Ok.
Lesesal 150						
Bord til eksamensvakter står fortsatt igjen i lesesalen og sperrer rømningsveien.	X	X			Uke 2	Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. Bedre oppfølging neste eksamensperiode. OK. Det kjøpes inn nye bord i 2015.
Papirinnsamling etter eksamen gjenstår.	X	X	X		Uke 2	Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. Bedre oppfølging neste eksamensperiode. OK.
Gang/sluse mellom Lesesal 140 og 150						
OK						Ok.
Lesesal 160						
Bord til eksamensvakter står fortsatt igjen i lesesalen og sperrer rømningsveien.	X	X			Uke 2	Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. Bedre oppfølging neste eksamensperiode. OK. Det kjøpes inn nye bord i 2015.
Papirinnsamling etter eksamen gjenstår.	X	X	X		Uke 2	Gitt beskjed på e-post 3/1-2014. Bedre oppfølging neste eksamensperiode. Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Korridor på vei til 150/160						
3-4 stoler står i korridoren.	(X)	X				Ok.
Trappeløp utenfor inngang 170-182						
Kortleser SE10-01-03 må festes bedre slik at den ikke blir ytterligere løs/defekt.		(X)				Tas sammen med neste punkt. EA må sjekke dette.
Dørlås skal skiftes slik at låsen ikke kan settes i ulåst/åpen stilling. Slik lås som det er i dag skal ikke benyttes i kombinasjon med kortleser.	X HMS	(X)			1.2.2014 1.3.2015	HMS-kordinator har allerede tatt opp dette med Vaktsentralen. Låsgruppen har fått bestilling. HMS må sjekke dette!
Gang utenfor Lesesal 170						
OK.						Ok.
Lesesal 170						
MYE ventilasjonsstøy!		X			?	Sendt e-post til EA sentrum 3/1 for dette må raskt korrigeres. Ok.
Rot /kopper i hyller.		X		X		Hyller er demontert.
Stoler fra tilretteleggingstjenesten står igjen – viktig at de blir fjernet /returnert snarest. Står i rømningsvei / gangsonen.	X				Uke 2	Gitt beskjed på e-post 3/1-2014.
En av stikkontaktene som skal være montert inne i konvektorkasse ligger løst på gulvet. Benyttes! Må festes forskriftsmessig.		X			1.5.2014	Driftsleder sjekker.
Rømningsvei/baktrapp ved Lesesal 170 – sluse på vei til toaletter						
3 stoler står igjen i slusen som er på vei til toaletter – videre vei til rømningsstrapp. De sperrer rømningsvei.	X	X			Uke 2	Fjernet. Må følges opp i neste eksamensperiode.
Lesesal 180 (mindre rom)						
Ikke undersøkt.						-
Lesesal 181 (mindre rom)						
Ikke undersøkt.						-
Lesesal 182						
Mange ødelagte skrivebordslamper ligger på konvektorkassene. Ikke fjernet under vernerunden, må gjennomgås, kan være ekstra belysning.		X			1.5.2014	Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Læringscenteret – 2. etasje DN						
Plantegninger / skilt i lokalene må oppdateres etter endring i rømningsveiene. Gjelder ikke rømningsplan, men type skilt som viser hvor du finner ulike rom.	X HMS				1.4.2014 1.3.2015	
På 2 bordrekk (mot St. Olavs gate) er det metallskinner / kabelgater som er kuttet av (del av rømningsveiprojektet 2013). De er fortsatt litt for lange, og har en skarp kant, og bør kappes ytterligere så man ikke ødelegger seg på disse skinnene.		X			1.5.2014	Driftsleder sjekker.
Ved store søppelbøtter bør veggene bak vaskes. Gjelder bl.a. pausearealet.			X		1.2.2014	Sjekkes opp.
I grupperom nr 11 så er deksel i taket ved vifte falt ned. Ligger løst på konvektorkassen.		X			1.5.2014	Driftsleder sjekker.
Rundt om flere steder i LS ligger det løse metallskinner, bl.a. på konvektorkassene. Søppel? Tilhører installasjon? Det samme gjør løse lysstoffrør og lamper.		X			1.5.2014	Ok.
Stikkontakt ved gulv på innervegg (under et brannslangeskap) mot Universitetsgaten må festes. Er ikke forskriftsmessig festet i veggen.		X				Driftsleder sjekker.
På flere grupperom er ikke «koppen» i taklampen mot tak festet. Henger løs i ledningen.		X			1.5.2014	Driftsleder sjekker.
Ved inngang til grupperom nr 9 (Universitetsgaten) er utvendig persienne ødelagt.		X			1.5.2014	Driftsleder innhenter pris.
Ved resepsjonen i LS står det en hensatt stige i en døråpning. Tilhører EA.		X				Utført.
Kopikortautomat ved resepsjonen er bestilt demontert av Reprosentralen. Dette er ikke gjort. Den er ødelagt, og Akademika selger kopikort.	X Repro				1.2.2014 1.4.2014	HMS sjekker! Sannsynligvis ikke tatt ned.
I hjørnerom mot St. Olavs gate ligger paneler til konvektorkasse løst på gulvet. Har ligget der lenge. Arbeider som pågår? Festes?		X			1.5.2014	OK.
I hjørnerom mot St. Olavs gate henger det kabel løst fra taket. Til AV-utstyr?	X IT				1.3.2014	
I hjørnerom mot St. Olavs mangler en liten del av (hjørne)takplate. Ville kunne skjermes noe for støy?		X				Utført.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Dametoalett 229						
Toalettbørster bør suppleres og byttes jevnlig.			X		1.2.2014	
Herretoalett 228						
OK, men også her bør toalettbørster byttes jevnlig.			X		1.2.2014	
HC-toalett 234						
Albueknapp mangler (som på andre HC-toaletter i DN)	X HMS	(X)			Må vurderes.	Oversikt/prioritering lages av HMS-koordinator.
Hovedinngangsdør til LS						
Albueknapp er løs. Utbedring er bestilt av senterets leder, men ukjent med status på utbedring.		X			1.5.2014	Ok.
Inngangsdøren har jevnlig problemer med å åpne som den skal.		X			1.5.2014	Ok.
Kontakt over inngangsdør (på innsiden) mangler deksel og ledninger ser ut til å være veldig løse.		X			1.5.2014	Ok.
Kollokvierom 235						
Enkelte takplater mangler, og flere av de som er der er veldig stygge.		X				Utført.
Vask av nedre del av vegger bør foretas. Mye merker på veggene.			X		1.2.2014	
Gang ved hovedtrappeløp – 2. etasje DN						
De røde stolene som er ved et bord der er nå veldig slitte. Skal det være møbler der så bør disse se bedre ut. Barstoler til høyt bord. De benyttes av studenter.	X				1.7.2014	Utskifting vurderes i 2015.
Seminarrom 340						
Ikke undersøkt. Avlåst ved befaring 3/1-2014.						-
Veldig slitne stoler.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014
Dør fra hovedtrappehuset og inn til Juriteket						
Dør lukker ikke skikkelig. Vil ikke kunne låse skikkelig i de tilfeller kortleser forventes å brukes. (Nå er den i åpen/grønn modus). (Gjelder dør knyttet til kortleser SE10-03-07)		X			1.5.2014	Ok.
Kursrom 352 og 353						
Dekkes av IT-seksjonens vernerunde.						-

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Korridor utenfor 354 på vei inn til kontorfløy / over dør til kontorfløy		X			1.5.2014	Ragnhild noterte seg dette under vernerunden også. Driftsleder undersøker nærmere.
Seminarrom 354						
Ikke undersøkt. Avlåst ved befaring 3/1-2014.						-
Veldig slitne stoler.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014
HC-toalett 321						
Speil mangler over servant.		X			1.5.2014	Ok.
Blandebatteriet må ha langt håndtak for å kunne betjenes av personer i rullestol.		X			1.5.2014	Ok.
Stol (med stofftrekk) bør byttes ut i en annen form for stol	X				1.7.2014	Må vurderes i 2015.
Det mangler HC-knapp /albueknapp for å komme inn på toalettet.	X	(X)			Må vurderes.	Oversikt/prioritering lages av HMS-koordinator.
Bokskaprom 327						
OK.						Ok.
Seminarrom 360						
Søppel i konvektorkassene. Montere lokk og da fjerne muligheten for å få lagt noe inni/nedi her.		X			1.5.2014	Ok.
Veldig slitne stoler.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014
Seminarrom 365						
Mangler noen smårister oppå konvektorkassene som kan forebygge at ting kastes/mistes ned.		X				Utført.
De 2 konvektorkassene i hjørnet Pilestredet/St. Olavs gate ser det ut til at det foregår arbeider? Har vært arbeider? Uferdig/rotete. Må ryddes opp i/repareres.		X			1.5.2014	Utført.
1 taklampe (m/ 2 rør) virker ikke.		X				Utført.
Skittentøyskurv som benyttes som søppeldunk?			X		?	Må sjekkes neste vernerunde.
Flere av de slitne, ødelagte grønne stolene som også finnes i 370. Bør sjekkes om de kan byttes ut.	X				1.7.2014 31.12.14	Møbler leveres innen utgangen av 2014. Så godt som gjennomført.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Seminarrom 370 (tegningene er feil for rom 371 er slått sammen med 370)						
1 av 2 kortlesere defekt! (Den som tilhører tidligere 370)		X			1.5.2014	Utbedret.
Stoler er veldig slitne! (Kommet klager fra institutter på dette også.) Må sjekke antallet stoler også.	X				1.7.2014 31.12.14	Møbler leveres innen utgangen av 2014. Så godt som gjennomført.
PC-stue 1 (rom 380)						
OK.						Ok.
PC-stue 2 (rom 381)						
Ikke undersøkt.						-
PC-stue 3 (rom 382)						
Ikke undersøkt.						-
Seminarrom Lucien Mehls rom 456						
Fjernet noen skjøteledninger som ikke var i bruk. Det er tilstrekkelig stikkontakter hvis man bare ser litt på bruken.	X					Undersøkes nærmere.
Kun nøkkeltilgang til dette rommet, ikke kortleser. Bør vurderes endret?	X				1.3.2014 1.3.2015	Undersøkes nærmere i prosjekt med adgangsstyring DN
Veldig slitne stoler.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014
Seminarrom 540						
Det er rømningsvei imellom 540 og 543 – møbleringen må stå slik at ikke rømningsvei blir sperret. Merkes i gulvet hvor møbler IKKE bør stå? Tegning på vegg over hvordan møblering bør stå?	X	(X)			1.3.2014 1.3.2015	Møbleringen er nok korrekt satt opp, men er det laget noe markering i gulv? Laget illustrasjon? Følges opp.
Seminarrom 543						
Det er rømningsvei imellom 543 og 540 – møbleringen må stå slik at ikke rømningsvei blir sperret. Merkes i gulvet med tape e.l. hvor møbler IKKE bør stå? Illustrasjon på vegg over hvordan møblering bør stå?	X	(X)			1.3.2014 1.3.2015	Møbleringen er nok korrekt satt opp, men er det laget noe markering i gulv? Laget illustrasjon? Følges opp.
Plate på konvektorkasser må komme på slik at ikke søppel kan komme nedi.		X			1.5.2014	Utbedret.
PC-rom/PC-stue 553						
Vannkoker er tydeligvis i bruk. Det må være timer på denne! Vannkoker ikke fjernet, men satt til side og lagt igjen beskjed.	X				1.2.2014	Følges opp neste vernerunde. Tror ikke rommet benyttes noe videre.
Seminarrom 582						
Rommet er OK. Kjøkkenet som finnes i rommet er dårlig vasket.			X		1.2.2014	Utbedret.
Seminarrom 653						
OK.						Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Auditoriet 709						
Alt for kaldt! Ikke målt temperatur, men det vil være ubehagelig å sitte stille under forelesning.		X			1.1.2015	Er utbedret. Skal følges opp i neste vernerunde.
Eldre lysstyring under ny – masse ledninger som stikker ut. Må settes på lokk / sikres.		X			1.5.2014	Ok.
Seminarrom 770						
Det mangler en del smårister som beskyttelse oppå konvektorkassene. Kan forebygge at ting faller ned.		X				Utført.
Rommet for øvrig ok.						Får nye stoler før nyttår.
Noe slitne stoler.	X				31.12.14	Stoler leveres innen utg 2014.
HC-toalett 718 (på vei inn til resepsjonen) benyttes av både ansatte og studenter						
Har ikke HC-knapp/albuebryter eller dørpumpe. Vanskeliggjør tilgang for personer i rullestol.	X HMS	(X)			Må vurderes.	Oversikt/prioritering lages av HMS-koordinator.

745, 780, 781 og 682 sørger Turid Eikvam for.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

St. Olavs gate 23 – 2. etasje						
UTVENDIG						
Ved hovedinngangen behøves det ny deksel rundt kortleseren, står veldig ubeskyttet nå.		X			1.5.2014	Ok.
SIDETRAPP PÅ HJØRNET						
Nødlis i denne bitrappen. Er det de vanlige lampene som går på batteri når strømmen brytes? Mørk trapp og ikke noe tydelig, egen nødlisbelysning.		X			1.5.2014	Må sjekke med huseier.
VENSTRE SIDE						
Lesesal 201						
Alle leselampene må sjekkes – ikke alle virker, og noen sitter ikke skikkelig fast.		X				Utført.
Vask av vindusmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmen.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte selve hardplasten stolen består av?	X				1.3.2014	Alle stoler er byttet ut med stoler fra Rosenkrantz.
Lesesal 211						
Alle leselampene må sjekkes – ikke alle virker, og noen sitter ikke skikkelig fast.		X				Utført.
Vask av vindusmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmen.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Luftinntaket til ventilasjonen veldig støvete samt at det støyer mye – innerst i lesesalen.		X	X		1.4.2014	Gårdeier kontaktes.
Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte selve hardplasten stolen består av?	X				1.3.2014	Alle stoler er byttet ut med stoler fra Rosenkrantz.
Toalettene						
Det mangler albueåpner/HC-knapp for å komme til HC-toalett. Gjelder 2 dører.	X HMS	(X)			Må vurderes.	Oversikt/prioritering lages av HMS-kordinator.
1 toalett mangler det toalettsete på.		X				Utført. Ok.
1 søppelbøtte kan monteres på vegg igjen.		X				Utført. Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		
Kjøkken 215						
Bedre rydding = bedre renhold! Kjøkkensonen kunne vært bedre rengjort, men det er ikke ryddig.			X	X	1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Søppelbøtte har løst hjul.		X				Utført. Ok.
Pauserom 216						
Glasskår i 1 vindu – vindu sannsynligvis skadet under fasadearbeider, og skiftet. Imidlertid ligger det det igjen glasskår i vindussmuget.		X				Utført.
Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karm.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Bøttekott og renholdslager bør låses. (rom 217 og 218)			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
En løststående «skjenk» står og samler søppel – har ingen funksjon, annet enn at det samles søppel i den. Kan fjernes.		X				Utført.
HØYRE SIDE						
Kollokvierom 222 (tidligere lesesal masterplasser for NIFS) – <i>litt stort som kollokvierom??</i>						
Gammel møblering og tilsvarende ikke andre lesesalsplasser. Skal rommet benyttes som kollokvierom så MÅ møbleringen endres.	X HMS				1.8.2015	Møblering ses nærmere på ifm ombygginger våren 2015.
Glasskår i 2 vinduer – vindu sannsynligvis skadet under fasadearbeider, og skiftet. Imidlertid ligger det det igjen glasskår i vindussmuget.		X				Ok.
Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karm.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Kollokvierom 223 – <i>bør benyttes som kollokvierom og ikke seminarrom / lesesal – sjekk møbleringen som er i dag</i>						
Rotete i vinduene = møkkete vinduskarm.			X	X		Må følges opp jevnlig.
Vannkoker satt i vinduskarm – timer må benyttes!	X			X	1.2.2014	Vannkokere må følges opp hver vernerunde. Informasjon til studentene.
Utette vinduer.		X				Meldes videre til gårdeier. Utbedringer fortløpende?
Se på møbleringen	X HMS				1.8.2015	Møblering ses nærmere på ifm ombygginger våren 2015.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Lesesal 227						
Vask av vindussmugene imellom ytter- og innervinduene samt innvendig karmmer.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Luftinntaket til ventilasjonen veldig støvete.		X				Ok.
Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte selve hardplasten stolen består av?	X				1.3.2014	Alle stoler er byttet ut med stoler fra Rosenkrantz.
Lesesal 228						
Noe dårlig gulvvask.			X		1.2.2014	
Vannkoker satt i vinduskarm – timer må benyttes!	X			X	1.2.2014	Vannkokere må følges opp hver vernerunde. Informasjon til studentene.
Flere stoler er fillete – kan være en løsning å fjerne stolputen og kun benytte selve hardplasten stolen består av?	X				1.3.2014	Alle stoler er byttet ut med stoler fra Rosenkrantz.
Toalettene						
Noen pærer er gått i taklamper.		X				Utbedret.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Domus Biblioteca						
Auditorium 14						
Mye stikk i skjøtekontakter. Vurderes erstattet av fast stikkontakt. Ikke gjort noe med under vernerunden, men må ses på av IT og EA.	X	X			1.3.2014 1.4.2014	Ok.
Løse stoler i lokalet. Fjernet under vernerunden.	X					Ok.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Domus Media vestfløy						
Lesesal Lucy Smith						
Det synes å være veldig varmt i lesesalen.		X				Utbedret.
Nødllys i gangsonen – i den vanlige takbelysningen?		X			1.5.2014	Ok. Må vite hva som er korrekt innstilling.
1 yttervindu er sprukket – på yttervegg mot DB / Frederiks gate.		X			1.5.2014	Er bestilt.
Toaletter i underetasjen						
Lysautomatikken over døren til HC-toalettene fungerer ikke slik den skal. Skal vise når rommet er opptatt.		X			1.5.2014	OK. Skal lyse rødt hvis noen har trukket i snor inne / ved behov for bistand.
Frittstående holder til toalettrull på HC-toalettet er etterspurt. Det er for stor avstand fra toalettet til den holderen som er på veggen.			X			Utplassert uke 51.
Dametoalettet er OK. På herretoalettet var et urinal under utskifting ved befaringen.						OK.
Kantinen Aulakjelleren						
Det etterlyses fortsatt microbølgeovn. Skal plasseres på hvit skjenk midt i kantinen. Elektroarbeider påkrevet. (Skisse levert tidligere, sak ligger hos EA sentralt / hos entreprenør).	X					2 microovner er levert (SiO) og montert (prosjektet).

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Domus Medias østfløy						
Auditorium 13						
Ventilasjonsanlegget avgir mye lyd, det må gjøres noe med dette!		X			1.1.2015	OK.
Noen bordplater (Linoleum) må limes fast da de står og spriker flere steder. Gjelder også talerstol/lærerkateteret.		X			1.6.2014	Limes. Ok.
Lesesal Hagerup - rom 129						
Vindu over rømningsvindu står halvveis åpent. Medfører mye støy i lesesalen.		X				Utbedret.
Vinduskarmen ved rømningsvinduet behøver vedlikehold – sliping og maling.		X			1.6.2014	Gjelder masse steder! Ingen utbedring??
Overhulle på plass FH11 har falt av og medfører at det ikke er skrivebordslys på plassen.		X			1.6.2014 1.1.2015	Utbedring pågår.
Lesesal Stang - rom 130						
Eske for resirkulering av papir mangler.			X		1.2.2014	Ok.
Forrommet til disse salene i 1. etasje						
Elektrisk sluttstykke / Kortleser inn til forrommet fungerer ikke skikkelig – gjelder leser SE01-01-09.		X			1.3.2014	Dører justert. Nå ok. Studentene setter papir i sluttstykket og da blir dørene ødelagt.
Lesesal Arnholm – rom 250						
Vinduskarmen ved rømningsvinduet behøver en del reparasjon/vedlikehold. Trefliser og fare for å skjære seg. Kan ikke være slik. Rømningsvei.		X			1.3.2014	Ok.
Sikringsboks eller annen el.boks ved vindusvegg må festes/monteres bedre sammen. Tilhører skrivebordslamper.		X			1.4.2014	Ok.
Lesesal Agedal - rom 251						
Ikke undersøkt. Avlåst ved befarng 3/1-2014.						-
Forrommet til disse salene i 2. etasje						
Elektrisk sluttstykke / Kortleser inn til forrommet fungerer ikke skikkelig – gjelder leser SE01-02-07.		X				Dører justert. Nå ok. Studentene setter papir i sluttstykket og da blir dørene ødelagt. Må følges opp.
2 vannkoker plassert i forrommet. Ingen timer å se. Inndratt og levert på driftskontoret.	X	X		X	Inndratt, ikke i bruk.	Vannkokere må følges opp hver vernerunde. Informasjon til studentene.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		
Lesesal Knoph – rom 367						
Vinduskarm ved rømningsvindu OK her. Noe klær ligger igjen i karmen. Kan fjernes av JSU for uthenting der igjen.				X		Ok.
Lesesal Schweigaard - rom 366						
OK.						Ok.
Forrommet til disse salene i 3. etasje						
Vannkoker plassert i forrommet. Ingen timer å se. Inndratt og levert på driftskontoret.	X	X		X	Inndratt, ikke i bruk.	Vannkokere må følges opp hver vernerunde. Informasjon til studentene.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Domus Academica						
Juridisk eksamenssal (møterom/undervisningsrom) – rom 112						
Mange løse stoler befant seg i rommet. (Max antall må ikke overskrides.)	X	X			1.3.2014	Løse stoler fjernet. Må følges opp i fakultetets ansvarsmatrise for rom.
Ledning på gulv i tilstøtende rom (Rettsalen) må legges i kanal på gulvet siden denne ligger midt i rømningsvei.	X HMS	X			1.6.2014 1.1.2015	Gjelder kabel fra dommerpult til TV. Må sjekkes på nytt. Skal ikke være noe å snuble i. HMS-koord sjekker!
JSU-ekspedisjonen – rom 102						
Usikkert om det er skjøteledning i skjøteledning. Dette må sjekkes.	X IT?				1.2.2014 1.1.2015	Må sjekkes med IT-seksjonen.
PC-oppheng settes på under skrivebord slik at maskin ikke står rett på gulvet.	X				1.2.2014 1.4.2014 1.3.2015	Må sjekkes med IT-seksjonen
Malingsspann står igjen i vinduskarm etter Statsbyggs håndverkere. Kan settes på EAs eget lager.		X				Fjernet.
JSU-kontoret – rom 040						
Vask må sjekkes for utetthet i overvannsrøret, det har tidligere rent vann ut rett i skapet og ut på gulvet når vasken blir full.		X				Utbedret.
Skjøteledning i skjøteledning til en rislampe som var på en bokhylle. Alt ble fjernet og satt på bordet.				X		Følges opp i nye vernerunder.
Vannkoker var tydeligvis utett da det sto vann på platen under kannen. Fjernet og satt på bordet.				X		Følges opp i nye vernerunder.
Hvilerommet – rom 046B – Gjennomgått av HMS-koordinator tidligere						
Nye møbler bør kjøpes inn til erstatning for seng med sengetøy.	X				1.7.2014 1.3.2015	Kjøpes inn våren 2015.
Rommet bør males for å friske opp helhetsinntrykket.	X HMS	X			1.7.2014 ??	Ikke prioritert hos EA. Ikke prioritert av EA for 2014. Løftes opp til dialogmøte med EA sentralt

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		
Papirdispenser på vegg og søppeldunk (det er vask der så da må man kunne kaste papir/avfall)		X	X		1.7.2014	Satt opp.
Skilt på dør må opp som forklarer at det er et hvilerom.		X			1.7.2014	Skilt er satt opp.
Retningslinjer for bruk av rommet utarbeides (av Læringsmiljøkontakten).	X				1.7.2014 1.3.2015	
HC-toalettet – rom 049						
Skilt må settes opp på døren som forklaring på at det er HC-toalett.		X			1.2.2014	Skilt er satt opp.
Kollokvie- og grupperom 029 – 035 – felles for rommene:						
For varmt. (Henger nok sammen med gulvvarmen for kjelleren i hele DA).		X			1.6.2014 1.1.2015	Under utbedring.
Vask av vinduskarmer.			X		1.2.2014	Må følges opp jevnlig.
Det savnes egentlig en PC til flere av disse rommene så de blir mer fullverdig som mulig undervisningsrom. (Tatt opp av Studieseksjonen i annen sammenheng.)	X				1.4.2014 hvis aktuelt	Noen rom er gjort om til undervisningsrom og har PC og SmartBoard
PC-stuene – nå benyttet som kontorarealer for Juristforeningen! – rom 002-047						
Timer skal benyttes til kaffetrakter og vannkoker. 1 var ikke koblet til. Satt på plass under vernerunden. Kokeplate er fjernet i en annen anledning! Skal ikke forefinnes i dette lokalet.	X	X			1.2.2014	Bør jevnlig etterse at timere benyttes.
Herretoalettet i kjelleren (studenttoalettene) – rom 050 - Gjennomgått av HMS-koordinator alene						
Sikringsskap (?) og lager for renholder står ulåst.		X	X		15.1.14	Utbedret.
Dametoalettene i kjelleren (studenttoalettene) – rom 004 – Gjennomgått av HMS-koordinator alene						
Bedre vask av toalettsetene og de små vaskene som er på 2 avlukker.			X		1.2.2014	OK.
Sanitærbøttene i skap på veggene bør låses slik at døren er lukket.			X		1.2.2014	Ok.
Både kortleser og døråpnerknapp på innsiden fungerer ikke som den skal. Vanskelig å åpne døren fra begge sider.		X				Service utført. Skal fungere greit. Enkelte ganger blir døren stående ulåst etter arrangementer. Meldes fortløpende.

Lokaler Kommentarer / tiltak	Ansvarlig for utbedring / oppfølging				Tidsfrist	Status oppdatert medio oktober 2014
	Fak.	EA drift	EA renhold	JSU		

Auditorium 4 – rom 209						
Skjøteledning i skjøteledning i talerstol – meget uheldig og ikke tillatt. Vurderes erstattet av fast stikkontakt. Ikke gjort noe med under vernerunden, men må ses på av IT og EA.	X	X			1.3.2014	Utbedret.
Nødllys over dør – avklares om den skal eller ikke skal lyse hele tiden.		X			1.6.2014	Skal lyse. Under utbedring.
Vask av innsiden av døren.			X		1.2.2014	
Teologisk eksamenssal – rom 202						
Bedre vask i vinduskarmene.			X		1.2.2014	
Gå over garderobeknaggene og supplere og feste.		X			1.6.2014	Mangler 2 knagger. Vurderes.
Vask av innsiden av døren.			X		1.2.2014	
Auditorium 5 – rom 204						
Plast på en av taklampene – må fjernes.		X				Utbedret.
Tetningslister på vinduene – trekkfullt.		X			1.6.2014	Tas etter behov.
Maling av benker og bord bør foretas da det er en del slitasje som medfører «hærverk».		X			?	Driftsområdet har tidligere sagt ok: Pusses, sparkles, males. Søknad innvilget.
Auditorium 6 – rom 229						
Maling av benker og bord bør foretas da det er en del slitasje som medfører ytterligere slitasje og «hærverk».		X			?	Driftsområdet har tidligere sagt ok: Pusses, sparkles, males. Søknad innvilget.
Stikkontaktboks i gulv må ha lokk for å skjerme kontaktene og ikke få så mye støv ned.		X			?	Lokk bestilles.
Lampe over tavle må henges opp og sikkert repareres. Ledninger stikker frem.		X			1.5.2014	Elektriker bestilt. Sjekk status!
Gå over garderobeknaggene og supplere og feste.		X			?	Mangler 5 knagger. Vurderes.